

エンジン芝刈機

HG-ESN158T/HG-ESN158/HG-ESN188



重要

取扱説明書 P.21 掲載のドレンボルトの位置が変わりました。


P.21

ドレンボルトの位置が、本体側面から本体裏に変更になりました。
エンジンオイルの交換手順は同じです。

旧



新



本体裏